PIDOV-Roadmap (Design for Six Sigma)

Projektmanagement

Phase Hauptaufgaben Werkzeuge Ergebnisse Umfeldanalyse Projektplan Maßnahme Termin Plan PLAN Ausgangssituation beschreiben - Innovations- klar definiertes Innovationsziel IDENTIFY projekt - Innovationsziel festlegen Projekt DESIGN - unterzeichneter Projektauftrag definieren - Projekt definieren OPTIMIZE VALIDATE Kano-Modell QFD Paarweiser Vergleich WIE? **Identify** Kriterien K₂ K₃ - Anforderungen an - Anforderungen der Kunden - klar definierte Anforderungen Produkt / Prozess (externe und interne) ermitteln 2 an Produkt / Prozess definieren und analysieren K_2 0 0 WIEVIEL? K₃ - Recherchen für Lösungs-Lösungsrecherche Kreativitätstechniken **FMEA** Design möglichkeiten durchführen - Varianten für Produkt / Prozess - Konzept für Maßnahmen Lösungskonzept für Produkt / Prozess entwerfen Produkt / Prozess 216 Name/KWx entwickeln Datenbanken - Varianten für Produkt / Prozess bewerten und Lösungskonzept auswählen Statistische Versuchs-Robustes Design Toleranzanalyse **Optimize** planung Lösungskonzept für Produkt / Prozess detaillieren optimierte Produktspezifikation - Produkt / Prozess H7 optimieren Lösung für Produkt / Prozess - optimierte Prozessspezifikation Nulllinie optimieren h6 Erprobungsplan und Zuverlässigkeits-Prozessfähigkeits-- erprobtes und abgesichertes **Validate** Bericht (DVP&R) analyse untersuchung - Produkte / Prozesse erproben Produkt ໂບຣ໔ - optimierte - Lösungen und Erkenntnisse Funktion Plan Ergebnis - nachgewiesene Prozess-Lösung aufbereiten und verfügbar machen fähigkeit validieren FU 1 Test 01 - Projekt abschließen - unterzeichneter Projekt-FU 2 Test 02 abschlussbericht



